



Dokumentnamn TAKARBETE	Utfärdare PO	Datum 170713
Dokumenttyp TEKNIK	Dokumentklass INTERNT	Ident.nr TEK 17.24
Beskrivning Åtgärdsplan för arbete på tak	Revision 1	Revisionsdatum

Åtgärdsplan för arbete på tak

Samtliga fastigheter som aviseras för brandskyddskontroll 3års eller 6års frister skall delges information skriftligen i broschyren "Ditt tak är vår arbetsplats". Om punkt 1 - 4 enligt nedan inte åtgärdas bedöms fallrisken vara stor. Om punkt 5 - 10 enligt nedan inte åtgärdas bedöms fallrisken vara medel eller liten.

1. Vi ska inte gå upp på taket om det saknas glidskydd till markstegen.
2. Vi ska inte gå upp på taket om glidskyddet är monterat i hängrännan om inte andra man tillkallas. (Arbetskamrat eller fastighetsägare)
3. Vi ska inte gå på rörstegar av metall.
4. Vi ska inte gå på stegar av trä.
5. Vi ska kontrollera om takstegen har godkänd infästning.
6. Vi ska kontrollera om taksteg är dragna i sidled.
7. Vi ska kontrollera om det är behov av arbetsplattform eller/och takbrygga.
8. Vi ska kontrollera om skorstenshuven går att öppna på ett acceptabelt sätt.
9. Vi ska kontrollera om det finns lucka som kräver glidskydd vid brandskyddskontrollen.
10. Där det finns fasta väggstegar eller där fasadhöjden överstiger 5 meter ska vi vara speciellt uppmärksamma och använda säkerhetssele. Krav ska ställas enligt vad som anges i taksäkerhetskommitténs branschstandard på sidan 13 och 14.

Om punkt 1 - 4 inte är åtgärdade får sotning/brandskyddskontroll inte utföras. Ett kundmeddelande ska skrivas där bristerna framgår som sänds tillsammans med en ny avisering. Normalt budas fastigheten om senast 2 veckor efter första besök. Vid upptäckta brister ska ett kundmeddelande skrivas där bristerna framgår och att bristerna ska vara åtgärdade senast vid nästkommande besök.

Om bristen inte är åtgärdad vid nästkommande sotning/brandskyddskontroll utförs inte arbetet. Ett föreläggande med eldningsförbud utfärdas vilket innebär att fastigheten inte budas mer förrän bristerna är åtgärdade.

Förutom det som framgår ovan i denna åtgärdsplan ska alltid en bedömning göras av personen som skall gå upp på taket om det är säkert att gå upp. Personen som ska gå upp på taket ska t.ex. känna på glidskyddet så att det sitter ordentligt och rycka i takstegen för att kontrollera att den sitter fast. Om misstanke finns om brister som kan leda till fallolycka ska taket inte beträdas och arbetet ska avbrytas.

Vid ett tillbud skall avvikelse rapport upprättas och vid personskador skall Arbetsmiljöverkets blankett Utredning av olycksfall och tillbud fyllas i samtliga tillbud eller olyckor skall delges samtliga anställda.